

# Q-Card Opacity Tester

## Легкий и Эффективный!



Q-Card Opacity Tester- это устройство тестирования прозрачности карт.

Устройство разработано для того, чтобы протестировать прозрачность согласно требованиям ISO.

Тестирование карты:

1. Используйте включенную в комплектацию калибровочную карту, чтобы записать базовое чтение прозрачности (передача на 5.47 %).
2. Вставьте карту, которая будет протестирована.
  - Если показание - меньше (или равно) показанию калибровочной карты, то карта соответствует требованиям
  - Если показание выше, то результат неудовлетворительный, карта не соответствует требованиям

Комплектация:

- Устройство тестирования
- Источник питания
- Калибровочная карта
- Инструкция
- Тестирование ISO FDIS 10373-1 & 7810 2002 Section 5.10 (текущая спецификация)
- Тестирование 860 или 950 нм
- Настройка пользователем